

平成17年7月7日
 平成20年2月1日更新
 平成29年2月7日更新
 日 東 紡

過去に製造していた製品の asbestos (石綿) 使用状況

当社製品の一部におきまして、asbestos (石綿) を使用していた時期がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当社における asbestos 含有製品の製造状況

当社における asbestos 含有製品の製造状況は、以下の通りです。

製品名		石綿の種類	製造時期	石綿含有量
ロックウール 化粧吸音板	ソーラトン	クリソタイル (白石綿)	1971～1981 (S46～S56)	4%
	ソーラトン軒天	クリソタイル (白石綿)	1975～1981 (S50～S56)	3～5%
			1981～1982 (S56～S57)	1%
	ソーラトン本実	クリソタイル (白石綿)	1976～1981 (S51～S56)	3～4%
			1982～1987 (S57～S62)	4% (深彫り品のみ)
ミネラートン	クリソタイル (白石綿)	1968～1969 (S43～S44)	2%	
上記期間以外は含有なし				
吹付け ロックウール	スプレーテックス (耐火被覆材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1961～1975 (S36～S50)	12～20%
	スプレーテックス (断熱・内装材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1961～1975 (S36～S50)	15%
			1975～1979 (S50～S54)	2～4%
	1979～1987 (S54～S62)	2% (カラー品のみ)		
スプレーウエット (耐火被覆材湿式工法)	クリソタイル (白石綿)	1974～1987 (S49～S62)	4～5%	
ビニル系床材	ニットータイル	クリソタイル (白石綿)	1960～1986 (S35～S61)	5～10%
			1976～1987 (S51～S62)	12% (スルーチップ [®] タイルのみ)
	トレモライト	1968～1986 (S43～S61)	10～15% (耐酸タイルのみ)	

※上記以外の当社製造製品に asbestos は使用しておりません。

※上記 asbestos 含有製品の工場別製造状況は別紙の通りです。

2. 現在、asbestos は一切使用しておりません。

3. 健康障害者の発生状況について

じん肺法に基づいた定期健康診断を行っており、その結果において現時点まで問題は発生しておりません。

4. 工場周辺からの asbestos に関する問題について

現時点まで工場周辺地域からの asbestos に関する問題は起きておりません。

5. お問合せ先

日東紡 リスクマネジメント統括部

TEL 03-4582-5270

以上

<別紙>当社におけるアスベスト含有製品の工場別製造状況

工場名	製品名		石綿の種類	製造時期	石綿含有量
千葉工場	ロックウール化粧吸音板	ソーラトン	クリソタイル (白石綿)	1971～1981	4%
		ソーラトン軒天	クリソタイル (白石綿)	1975～1981	3～5%
				1981～1982	1%
		ソーラトン本実	クリソタイル (白石綿)	1976～1981	3～4%
	1982～1987			4%(深彫り品のみ)	
	ミネラートン	クリソタイル (白石綿)	1968～1969	2%	
			上記期間以外は含有なし		
	吹付けロックウール	スプレーテックス (耐火被覆材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1968～1975	12～20%
		スプレーテックス (断熱・内装材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1968～1975	15%
				1975～1979	2～4%
				1979～1987	2%(カラー品のみ)
	スプレーウエット (耐火被覆材湿式工法)	クリソタイル (白石綿)	1974～1987	4～5%	
	ビニル系床材	ニッタータイル	クリソタイル (白石綿)	1968～1986	5～10%
1976～1987				12%(スルチップ [®] タイルのみ)	
トレモライト			1968～1986	10～15%(耐酸タイルのみ)	
旧東京工場	吹付けロックウール	スプレーテックス (耐火被覆材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1961～1968	12～20%
		スプレーテックス (断熱・内装材乾式工法)	クリソタイル (白石綿)	1961～1968	15%
	ビニル系床材	ニッタータイル	クリソタイル (白石綿)	1960～1968	5～10%
福島工場	ビニル系床材	ニッタータイル	クリソタイル (白石綿)	1961～1968	5～10%

工場所在地 千葉工場：千葉県千葉市

旧東京工場：東京都江東区（S43閉鎖、千葉工場へ製造移管）

福島工場：福島県福島市（S43ビニル系床材製造中止、千葉工場へ製造移管）